

TERMOMETRO INFRAROSSI



Termometro contactless infrarossi ad elevata precisione (0,1 °C).

Adatto in ambito non professionale per misurare la temperatura in modo rapido (meno di un secondo), puntando il raggio infrarosso sulla fronte.

Distanza di misurazione ottimale 3-5cm;

Temperatura ambiente di funzionamento 10 °C - 50 °C con umidità relativa ≤85%

Spegnimento automatico Si spegne automaticamente dopo circa 15 secondi

Dimensioni (L * W * H) 152 * 88 * 43mm Peso Circa 176 g

Batterie 2XAAA NON INCLUSE.